

Liste des BT et FT Jeep et remorques proposés (échange ou contre participation aux frais)

La participation demandée est en euro et s'entend hors frais de port et fourniture de CD

BT JEEP	Date	Descriptif	Nbre de pages	Dont schémas	Prix
83/AU	.46	Pose d'un gousset de renforcement de support de ressorts arrière	4	2	1
93/AU	01.01.59	Conditions de recette des moteurs et ensembles type US reconstruits ou rénovés en France ou en AFN	4	0	1
131/AU	.52	Modification du bouchon de vidange de la boîte auxiliaire	3	1	1
135/AU	.52	Supports armes individuelles	10	9	2
136/AU	.52	Montage du support de nourrices à essence	17	16	3,50
150/AU	.53	Fonctionnement, entretien, réglage des freins hydrauliques et des servo-freins Hydrovac	6	3	1,50
171/AU	.54	Utilisation des carters moteurs dont les logements des guides de soupapes se trouvent agrandis (emploi de guides de réparation pour soupapes)	3	1	1
291/AU	21.01.58	Montage de la boîte auxiliaire FORD sur un châssis WILLYS	3	2	1
297/AU	22.03.58	Remise en état par baguage de l'alésage destiné à recevoir l'axe du levier coudé de direction	4	1	1
322/AU	02.06.59	Récupération des blocs cylindre dont la partie conique des sièges de soupapes est trop profonde	5	2	1
342/AU	22.10.59	Aménagement de la Jeep Willys-Overland et de la Willys-Hotchkiss en porte engin 106-SR	35	20	6,50
368/AU	09.08.60	Montage de la boîte de raccordement pour la radio (6 ou 12 volts)	7	3	1,50
371/AU	12.09.60	Echange de joint métallo-plastique des bougies blindées par un joint en cuivre de 4 mm d'épaisseur sur VLTT numéros de châssis compris entre 08961 et 10210	3	0	gratuit
382/AU	.61	Installation des postes radio (sauf mod. 4 absent)	54	13	9
414/AU	09.04.62	Modification du berceau de support dynamo pour adaptation de la dynamo PARIS-RHONE FPRG 15R45	5	2	1
468/AU	26.06.63	Porte engins SS10. Renforcer la paroi gauche de la caisse	6	2	1
469/AU	.09.63	Montage d'un protecteur d'interrupteur à clé fixe du circuit de batterie	gratuit		
482/AU	17.02.64	Desserrage des vis de fixation des plateaux support de mâchoires de frein	13	5	2
492/AU	24.02.64	Transport du filet de camouflage synthétique garni modèle 1962 n°1	10	4	2

BT JEEP	Date	Descriptif	Nbre de pages	Dont schémas	Prix
493/AU	28.03.64	Transport de filet de camouflage synthétique garni Mle 1962, n°1 sur VLTT 1/4 T aménagés pour le transport de canon de 106-SR	6	1	1
509/AU	15.10.64	Mise en place d'un projecteur de black-out	3	0	gratuit
518/ARM	.66	Equipement de tir ENTAC sur JEEP M201	4	1	1
582/AU	04.08.66	Montage des moteurs d'essuie-glace SEV MARCHAL type 55	6	2	1
603/AU	13.01.69	Transport sur la route et en terrain varié de l'affût de tir ENTAC	15	11	3
615/AU	06.03.67	Réparation des bâches nylon enduites de PVC	3	0	1
619/AU	20.04.67	VLTT-ENTAC. Renforcement des pattes latérales du support du siège du tireur. Amélioration de la fixation du support sur le plancher de la JEEP. Perçage de trous pour éviter le pourrissement des coussins du siège du tireur	7	1	1,50
631/AU	18.08.67	Aménagement de l'équipement électrique pour le rendre conforme au code de la route	22	7	4
632/AU	05.01.68	VLTT à suspension renforcée équipée en porte engin de 106 SR	44	29	8,50
645/AU	29.08.68	Montage de support de bouteille de décontamination chimique	11	3	2
684/AU	16.09.68	Montage du support de radiamètre DOM 410	21	8	4
700/AU	11.02.69	Support de filet de camouflage pour VLTT ENTAC	7	3	1,5
737/AU	31.07.70	Montage de la bâche nylon avec rideaux et portières + additif (rehausse de bâche pour la gendarmerie)	15	10	3
787/AU	28.08.73	Installation d'une baie de comptage MEDOVIC	19	7	3,50
797/AU	.71	Positionnement de la tubulure d'essence G5037387654	6	1	1
1009/AU	05.10.72	Transformation en VLTT normaux par suppression du système de double commande	6	0	1
1206	23.04.76	Transformation de la V.T.C. ¼ t en JEEP type MILAN	15	8	3
1246	11.02.77	Adaptation de la collection MILAN sur la V.T.C. 1/4 t	11	3	2
1293	23.11.78	Montage d'un gyrophare sur la V.T.C ¼ t	9	3	2
1294	27.11.78	Montage du support AVANT (N° Code EMAT 1191 11) ou des supports avant et arrière (Numéro Code EMAT 1191 31) modèle F1 pour arme automatique sur VTC	9	3	2
1487	28.10.85	Aménagement de l'équipement électrique pour mise en conformité avec le code de la route	15	8	3

FT JEEP	Date	Descriptif	Nbre de pages	Dont schémas	Prix
9/AU	04.04.57	Différenciation des moteurs ancien et nouveau modèles	2	0	gratuit
42/AU	25.03.59	Nouveau montage des arbres de roues AV de Jeep US et F	2	1	gratuit
50/AU	01.10.60	Dispositif de fixation pour transport d'un lance roquettes de 75mm	3	2	1
80/AU	26.01.62	Soudure des fissures des blocs moteurs	2	0	gratuit
87/AU	07.04.62	Modifications alimentation essence et amortisseurs M201 24V	1	0	gratuit
89/AU	05.07.62	Modifications coussins de siège et cadres de batteries M201 24V	1	0	gratuit
93/AU	06.11.62	Soudure des fissures des blocs moteurs (annule FT80/AU)	3	3	1
96/AU	08.02.63	Montage réglementaire des ressorts de suspension	3	0	gratuit
98/AU	08.02.63	Montage des axes AR de ressorts AV	1	0	gratuit
99/AU	08.02.63	Echange des carters de fusée des ponts AV	1	0	gratuit
101/AU	?	Echange ensemble génératrice et régulateur M201 24V	2	0	gratuit
109/AU	25.09.63	Détérioration des moteurs d'essuie-glaces	1	0	gratuit
111/AU	25.09.63	Desserrage des plateaux supports des mâchoires de freins	1	0	gratuit
128/AU	15.09.64	Position de la tresse de masse sur le régulateur	2	1	gratuit
134/AU	09.04.65	Pneus DUNLOP T29A	2	0	gratuit
135/AU	05.02.65	Génératrices et régulateurs sur M201 24V (annule FT101/AU)	2	0	gratuit
149/AU	05.09.65	Réglage de la direction	2	0	gratuit
155/AU	?	Interchangeabilité des génératrices et régulateurs 600W 28V (complète la FT135/AU)	3	0	gratuit
163/AU	30.03.63	Différents modèles d'amortisseurs	2	0	gratuit
164/AU	02.05.66	Montage et réglage de la barre de direction sur M201	1	2	gratuit
168/AU	?	Bougie ABG708SR pour moteur SOFAM 8Gxb	2	0	gratuit
177/AU	28.07.66	Essuie-glaces 6V sur VLTT 12V	2	0	gratuit
186/AU	11.02.75	Pressions de gonflage des pneus à carcasse radiale – mod. n°6	3	0	gratuit
241/AU	10.05.68	Montage du support modèle 53	4	2	1
251/AU	10.06.68	Tapis anti-mines pour Jeep type A.B.C.	2	1	gratuit
273/AU	11.04.69	Utilisation et nettoyage des bougies d'allumage	2	1	gratuit
294/AU	29.10.69	Mise à hauteur des crochets d'attelage type US	3	1	1
326/AU	.70	Pose des vignettes adhésives (transport par voie ferrée)	3	1	1
346/AU	?	Protection contre la corrosion due à l'eau de mer, aux embruns et à l'air salin	13	0	1,50
347/AU	?	Utilisation des bougies d'allumage	13	0	1,50
10026	06.09.72	Remplacement du contacteur	3	0	gratuit
10052	20.01.75	Types et emplacements des rétroviseurs (tous véhicules à roues) – modificatif n°3	6	8	2

FT JEEP	Date	Descriptif	Nbre de pages	Dont schémas	Prix
10061	06.73	Montage des Boites de vitesses et de transfert assemblées	2	0	gratuit
10086	11.73	Vérification des contacteurs de stop de marque Lockheed	2	0	gratuit
10120	26.09.74	Eviter la détérioration par oxydation de la tuyauterie de frein	1	0	gratuit
10265	29.12.78	Réalisation du marquage des véhicules à roues permettant d'identifier l'unité d'appartenance du matériel	3	22	3
10290	03.09.79	Utilisation des bougies BRABOIS-BDP1	3	3	1
10614	11.10.83	Substitution de l'attache capot Jeep par l'attache capot Marmon	5	2	1
10656	03.04.84	Règles de détermination de l'usure des pneumatiques	4	12	2,50
10719	27.09.84	Intervention sur les bougies d'allumage	6	4	1,50
10950	08.04.87	Fixation du siège AR du tireur sur Jeep MILAN	5	3	1,50
11101	02.08.88	Préparation et mise en peinture des différents matériels (teinte unie ou bariolage « Centre Europe » trois couleurs)	24	4	3,50
11273	07.06.88	Echange des contacteurs de stop à pression hydraulique	5	0	1
11306	08.08.90	Aménagement de l'équipement électrique. Mise en conformité avec le code de la route (annule et remplace le BT1487)	17	9	3
11314 (manque Textes)	12.06.89	Implantation des postes TRVM 14 et TRVP 13. Permettre la mise en oeuvre de l'émetteur récepteur faible puissance à bande latérale unique TRVM 14 avec l'émetteur récepteur MF faible puissance TRVP 13	10	10	3
11389	09.05.89	Permettre la mise en place de l'emblème adhésif spécifique de l'armée de terre sur les matériels	2	1	1
11500	30.08.90	Faciliter le démontage et le remontage des pneumatiques	5	5	1,50
11632	10.06.93	Mise en place d'un dispositif de remorquage	11	6	2
11707	12.11.91	Montage arceau et ceintures de sécurité. Améliorer la sécurité des personnels à bord	13	4	2

BT REMORQUE	Date	Descriptif	Nbre de pages	Dont schémas	Prix
245/AU	.56	Remorque ¾ tonne. Pose d'un support de roue de secours	7	2	1,50
481/AU	23.12.63	Permettre la traction par véhicules RENAULT 4x4, types R2067, R2087. Unimog-Simca-Marmon et VLTT Villys-Hotchkiss et Ford en remplaçant le crochet d'attelage remorque 1/4 t par un crochet « remorque 1 t » (remorque ¼ tonne)	11	7	2
656/AU	20.10.67	Eclairage des remorques tractées par véhicules U.S.6 volts et français 12 et 24 V et munis des prises 4 et 12 broches (remorques 1/4 tonne et 1 t)	8	4	2
774/AU		Mise en conformité de la signalisation des remorques et semi-remorques avec le code de la route	8	1	1,50
1418	04/02/83	Montage de clignotants G et D et d'un éclairage de plaque minéralogique	11	5	2
1482	28.10.85	Equiper les remorques de nouveaux feux de signalisation Mise en conformité avec le code de la route Permettre la traction de la remorque par VLTT P4 ou VTC JEEP <u>NOTA</u> : Un inverseur permet: - position 1 : utilisation avec Jeep US équipée suivant BT 631 et 1417 (fonctionnement en « stop indic ») - position 2 : utilisation avec véhicule équipé de « stop civil » (VLTT P4)	16	10	3

FT REMORQUE	Date	Descriptif	Nbre de pages	Dont schémas	Prix
11286	24.01.94	Equiper les remorques de nouveaux feux de signalisation Mise en conformité avec le code de la route Permettre la traction de la remorque par le VLTT P4 ou la VTC JEEP	17	12	3,50
11855	05.10.93	Remplacement des lanterneries et des faisceaux Mise en place de triangles de signalisation et d'un éclaireur de plaque pour mise en conformité avec le code de la route	58	35	10,50
12179	24.11.97	Permettre la mise en place du groupe électrogène, le touret et les lots d'antenne sur la remorque	4	8	2
12485	30/08/00	Poignées de manipulation des remorques	6	3	1,5